

Brunnen 1																									
	Cu	Zn	Cd	Ni	So4	NH4		Cu TVO	CU Düllmann	CU Düllmann	zn TVO	Zn Düllmann	zn Düllmann	Cd TVO	Cd Düllmann	Cd Düllmann	Ni TVO	Ni Düllmann	Ni Düllmann	So4 TVO	So4 Düllmann	So4 Düllmann	Nh4 TVO	Nh4 Düllmann	Nh4 Düllmann 2
1. Qua. 05		3	15	2	9	544	0,16	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
2. Qua. 05								2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
3. Qua. 05								2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
4. Qua. 05								2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
1. Qua. 06								2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
2. Qua. 06								2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
3. Qua. 06								2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
4. Qua. 06								2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
Brunnen 2																									
	Cu	Zn	Cd	Ni	So4	NH4		Cu TVO	CU Düllmann	CU Düllmann	zn TVO	Zn Düllmann	zn Düllmann	Cd TVO	Cd Düllmann	Cd Düllmann	Ni TVO	Ni Düllmann	Ni Düllmann	So4 TVO	So4 Düllmann	So4 Düllmann	Nh4 TVO	Nh4 Düllmann	Nh4 Düllmann 2
1. Qua. 05		3	15	2	9	143	0,04	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
2. Qua. 05		12	15	2	9	184	0,04	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
3. Qua. 05								2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
4. Qua. 05		3	15	2	9	345	0,04	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
1. Qua. 06		10	23	2	12	338	0,04	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
2. Qua. 06		10	35	2	9	297	0,04	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
3. Qua. 06		5	15	2	11	244	0,04	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
4. Qua. 06		4	23	3	11	238	0,04	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
Brunnen 3																									
	Cu	Zn	Cd	Ni	So4	NH4		Cu TVO	CU Düllmann	CU Düllmann	zn TVO	Zn Düllmann	zn Düllmann	Cd TVO	Cd Düllmann	Cd Düllmann	Ni TVO	Ni Düllmann	Ni Düllmann	So4 TVO	So4 Düllmann	So4 Düllmann	Nh4 TVO	Nh4 Düllmann	Nh4 Düllmann 2
1. Qua. 05		3	113	2	12	38	0,04	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
2. Qua. 05		16	52	2	11	75	0,12	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
3. Qua. 05								2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
4. Qua. 05		3	33	2	9	32	0,06	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
1. Qua. 06		13	48	2	9	75	0,04	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
2. Qua. 06		22	169	2	0,9	63	0,05	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
3. Qua. 06		4	31	2	11	32	0,1	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
4. Qua. 06		4	56	3	11	28	0,05	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54

