

Brunnen 1																								
	Cu	Zn	Cd	Ni	So4	NH4	Cu TVO	CU Düllmann 1	CU Düllmann 2	zn TVO	Zn Düllmann 1	zn Düllmann 2	Cd TVO	Cd Düllmann 1	Cd Düllmann 2	Ni TVO	Ni Düllmann 1	Ni Düllmann 2	So4 TVO	So4 Düllmann 1	So4 Düllmann 2	Nh4 TVO	Nh4 Düllmann 1	Nh4 Düllmann 2
1. Qua. 05	3	15	2	9	544	0,16	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
2. Qua 05							2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
3. Qua. 05							2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
4. Qua. 05							2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
1. Qua. 06							2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
2. Qua 06							2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
3. Qua. 06							2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
4. Qua. 06							2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
Brunnen 2																								
	Cu	Zn	Cd	Ni	So4	NH4	Cu TVO	CU Düllmann 1	CU Düllmann 2	zn TVO	Zn Düllmann 1	zn Düllmann 2	Cd TVO	Cd Düllmann 1	Cd Düllmann 2	Ni TVO	Ni Düllmann 1	Ni Düllmann 2	So4 TVO	So4 Düllmann 1	So4 Düllmann 2	Nh4 TVO	Nh4 Düllmann 1	Nh4 Düllmann 2
1. Qua. 05	3	15	2	9	143	0,04	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
2. Qua 05	12	15	2	9	184	0,04	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
3. Qua. 05							2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
4. Qua. 05	3	15	2	9	345	0,04	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
1. Qua. 06	10	23	2	12	338	0,04	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
2. Qua 06	10	35	2	9	297	0,04	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
3. Qua. 06	5	15	2	11	244	0,04	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
4. Qua. 06	4	23	3	11	238	0,04	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
Brunnen 3																								
	Cu	Zn	Cd	Ni	So4	NH4	Cu TVO	CU Düllmann 1	CU Düllmann 2	zn TVO	Zn Düllmann 1	zn Düllmann 2	Cd TVO	Cd Düllmann 1	Cd Düllmann 2	Ni TVO	Ni Düllmann 1	Ni Düllmann 2	So4 TVO	So4 Düllmann 1	So4 Düllmann 2	Nh4 TVO	Nh4 Düllmann 1	Nh4 Düllmann 2
1. Qua. 05	3	113	2	12	38	0,04	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
2. Qua 05	16	52	2	11	75	0,12	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
3. Qua. 05							2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
4. Qua. 05	3	33	2	9	32	0,06	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
1. Qua. 06	13	48	2	9	75	0,04	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
2. Qua 06	22	169	2	0,9	63	0,05	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
3. Qua. 06	4	31	2	11	32	0,1	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54
4. Qua. 06	4	56	3	11	28	0,05	2000	2	20		150	50	2	5	5	20	20	20	240	1749	1074	0,5	0,66	0,54







































