



- SB Sondierbohrung
 - FB Flachbohrung
 - - - Druckwasserspiegel Hauptgrundwasserleiter
 - ▽ Wasserspiegel Fischteich
 - derzeitige GOK
 - Schichtgrenze nachgewiesen
 - - - " " vermutet
- [Symbol] Flugsand Mittelsand } Quartär
 - [Symbol] Geschiebelehm sandig-toniger Schluff } Quartär
 - [Symbol] Lintforter Schichten z.T. sandige Schluffe + Tone } Tertiär
 - [Symbol] Dammbaumaterial (Quartär) Ton } Aufschüttung
 - [Symbol] Siedlungsabfälle } Aufschüttung
 - [Symbol] Sonderabfall } Aufschüttung
 - [Symbol] monomineralischer Abfall } Aufschüttung
- Lage der Profilschnitte siehe Anl. 6

Geotechnisches Büro Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann
 Neuenholstraße 112 5100 Aachen Ruf (02 41) 52 90 24 - 26

AGR Abfallentsorgungs - Gesellschaft
 Ruhrgebiet mbH
 Gildenhofstraße 1 4300 Essen 1

Z.D. Hünxe
 Profile 1-1 bis 9-9

Sachbearbeiter gezeichnet geprüft Aachen, den M.d.L. M.d.H.
 Fischer Peters 08.01.91 1:1000 1:250

Bearb.-Nr. 9046
 Anlage-Nr. 8