

Grundwassermessergebnisse an den Anstrombrunnen der SAD Hünxe

	sulfat	ammonium	cadmium	nickel	zink
06.05.1998	96	0,06	0,3	33	
17.07.1998		0,04	0,3		
08.10.1998		0,08	0,3		
07.01.1999		0,07	0,3		50
10.05.1999	56	0,06	0,3	50	70
20.07.1999		0,1	0,3		70
20.01.2000		0,14	0,6		95
13.04.2000		0,07	0,3		63
26.07.2000	60	0,28	0,3	60	66
12.10.2000		0,1	0,9		62
11.01.2001		0,05	0,3		40
18.04.2001		0,05	0,3		38

Brunnen FB1N

Grundwassermessergebnisse an den Anstrombrunnen der SAD Hünxe

	sulfat	ammonium	cadmium	nickel	zink
24.07.2001		0,18	0,3		53
05.11.2001		0,11	0,3		23
22.01.2002		0,12	0,3		42
10.04.2002		0,04	0,3		39
18.07.2002		0,08	0,3		230
10.10.2002	44	0,07	0,3	19	15
15.01.2003		0,04	0,3		16
09.04.2003		0,04	0,3		10
11.07.2003		0,32	0,3		26
13.10.2003		0,04	0,3		8
14.01.2004	25	0,04	0,3	10	17
06.04.2004		0,07	0,6		13
30.07.2004		0,04	0,3		24
14.10.2004		0,04	0,3		16

Brunnen FB1N