

## Grundwassermessergebnisse an den Anstrombrunnen der SAD Hünxe

	sulfat	ammonium	cadmium	nickel	zink
17.02.1998	499	0,05	0,3	6	
04.05.1998	474	0,03	0,3	8	
16.07.1998		0,04	0,3		
07.10.1998		0,05	0,3		
06.01.1999		0,04	0,3		190
05.05.1999	332	0,09	0,3	10	460
19.07.1999		0,08	0,3		260
13.01.2000		0,04	0,3		1400
12.04.2000		0,04	0,3		130
25.07.2000	223	0,06	0,3	8	110
10.10.2000		0,06	0,3		88
09.01.2001		0,05	0,3		770
12.04.2001		0,07	0,3		180
18.07.2001		0,78	0,3		320

Brunnen FB7N

## Grundwassermessergebnisse an den Anstrombrunnen der SAD Hünxe

	sulfat	ammonium	cadmium	nickel	zink
26.10.2001		0,06	0,3		210
16.01.2002		0,04	0,3		950
09.04.2002		0,04	0,3		290
19.07.2002		0,05	0,6		830
09.10.2002	256	0,05	0,3	11	290
13.01.2003		0,04	0,3		270
08.04.2003		0,04	0,3		850
10.07.2003		0,08	0,3		380
10.10.2003		0,2	0,3		250
21.01.2004	370	0,07	0,3	8	700
06.04.2004		0,04	0,3		240
27.07.2004		0,04	0,3		300
19.10.2004		0,06	0,3		210

Brunnen FB7N