

## Grundwassermessergebnisse an den Anstrombrunnen der SAD Hünxe

	sulfat	ammonium	cadmium	nickel	zink
17.02.1998	1225	0,31	0,3	2	
05.05.1998	1542	0,57	0,29999	4	
21.07.1998		0,39	0,3		
07.10.1998		0,32	0,3		
06.01.1999		0,49	0,3		10
05.05.1999	701	0,57	0,3	2	10
19.07.1999		0,64	0,3		10
06.10.1999		0,06	0,3		10
13.01.2000		0,26	0,3		13
11.04.2000		0,54	0,3		18
25.07.2000	1904	0,49	0,3	2	12
10.10.2000		0,62	0,3		8
09.01.2001		0,5	0,3		17
12.04.2001		0,5	0,3		9
18.07.2001		0,57	0,3		78

Brunnen T4

## Grundwassermessergebnisse an den Anstrombrunnen der SAD Hünxe

	sulfat	ammonium	cadmium	nickel	zink
17.10.2001		0,58	0,3		9
16.01.2002		0,66	0,3		7
09.04.2002		0,59	0,3		13
23.07.2002		0,49	0,3		20
09.10.2002	1250	0,69	0,3	3	6
16.01.2003		0,62	0,3		5
08.04.2003		0,58	0,3		6
09.07.2003		0,47	0,3		5
13.10.2003		0,63	0,3		7
21.01.2004	1200	0,4	0,3	3	5
21.04.2004		0,57	0,3		5
28.07.2004		0,57	0,3		5
21.10.2004		0,55	0,3		8

Brunnen T4