

Grundwassermessergebnisse an den Anstrombrunnen der SAD Hünxe

	sulfat	ammonium	cadmium	nickel	zink
07.01.1999			3,2		250
10.05.1999			1,4	10	90
20.07.1999			1,4		110
07.10.1999			1,2		90
20.01.2000			2,2		170
13.04.2000			2		150
26.07.2000			1,8	22	140
12.10.2000			2,5		170
11.01.2001			2,2		180
18.04.2001			3,3		230

Brunnen T5

Grundwassermessergebnisse an den Anstrombrunnen der SAD Hünxe

	sulfat	ammonium	cadmium	nickel	zink
24.07.2001			1,2		8,8
05.11.2001			2		170
22.01.2002			3,8		240
22.04.2002			1,7		140
24.07.2002			1,5		160
10.10.2002			1	26	17
15.01.2003			1,3		150
09.04.2003			1,1		130
15.07.2003			0,3		140
16.10.2003			0,6		120
14.01.2004			1	44	180
06.04.2004			0,9		130
29.07.2004			0,5		53
21.10.2004			0,3		46

Brunnen T5